

Ablauf Schweißkurse an der AS-Schopfheim

Kursdauer: 80 Stunden (Unterrichtseinheit a 50 Minuten), auf 20 Abende verteilt
immer Montag, Mittwoch und Donnerstag, 17.30 - ca.21.00 Uhr
an der Gewerbeschule in Schopfheim.

Ablauf: **1. Abend**, Sicherheitsbelehrung, Arbeitssicherheit und Theorie
ab 2. Abend praktische Schweißer Ausbildung mit Schweißübungen,
und immer wieder Theorieanteilen.
Schweißübungen am jeweiligem Halbzeug (Blech, Rohr)
Schweißpositionen, Wannenposition=PA, Querposition=PC, Steigposition=PF,
Rohrposition=H-L045

Abschluss: Schweißer Prüfung im Ausgebildetem Verfahren